

BRASERV

No. de contrato / Orden de Servicio

3020736 ODS 3042784



Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:

SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CP09(GLC), CASTILLA(GDT), CHICHIMENE (GCH), APIAY (GDA) Y ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Descripción general de actividades:

Well Services, W.O. y Completamiento Pozos

Tiempo de ejecución:

468 días

Fecha estimada de inicio:

30 de septiembre de 2021

Ubicación de los trabajos:

Transversal Municipios de: Acacias, Guamal, Castilla la Nueva - Meta

Canales de atención del contratista:

NELSON OVIEDO nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co 3103072313

ALEJANDRA PATIÑO alejandra.patino@braservepetroleo.com.co 3156173177

Administrador de Ecopetrol

Juan Carlos Chávez juan.chavez@ecopetrol.com.co, Cel:3223607859

Interventor de Ecopetrol

Diego Alexander Parra Chivata diegoal.parra@ecopetrol.com.co, Cel: 3132463240

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por <u>Braserv Petróleo</u>, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA									RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN						
Código QR	Cargo	Vacante	Mano de obra Calificada: MOC No Calificada: MONC	Perfil	Tipo de Salario (Convencion al, legal con tabla, legal con precios de mercado)	Tipo de contrato y duración	Pruebas de ingreso (Aplica si/no)	Exámenes médicos (Aplican si/no)	Código Vacante	No. de postulados	Prestador autorizad o del SPE	Certificad o Residenci a	Municipio		
	SUPERVISOR DE OPERACIONES	3	MONC	Nivel educativo: Primaria/Bachiller/Técnico/Tecnól ogo/Profesional. Descripción: Ejecutar y hacer seguimiento a las operaciones de perforación, Work Over y Well Services, con el fin de que se desarrolle el programa de trabajo dentro de los estándares establecidos. Cursos well control, trabajo en alturas, stuck pipe (prevención de pega de tubería), rig management. Experiencia laboral: Primaria: Cinco (5) años de experiencia específica. Bachillerato: Tres (3) años de experiencia específica. Técnico: Tres (3) años de experien específica. Tecnólogo: Dos (2) años de experiencia específica. Profesional: Un (1) años de experiencia específica.	Legal con Precios del Mercado	OBRA O LABOR	<u>o</u>	SI							

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por <u>Braserv Petróleo</u>, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

MAQUINISTA	4	MONC	Nivel educativo: Bachiller, deseables estudios como técnico mecánico o afines. Descripción: Operar equipos de work over y well services (RIG, RSU), de acuerdo con un programa de trabajo previamente entregado y bajo los lineamientos y políticas operativas y de HSEQ. Cursos: Certificación de curso de control de pozos (well control) vigente, curso de trabajo en altura básico. Experiencia laboral: Dieciocho (18) meses de experiencia en el cargo o haber recibido entrenamiento como maquinista doce (12) meses y haber trabajado como encuellador titular cuatro (4) años. (* El adiestramiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio	Convencio nal	Por Obra y Labor	SI	Ø			
ENCUELLADOR	4	MONC	en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable bachiller. Descripción: Manipular en el trabajadero las sartas de tubería y de varilla durante las diferentes operaciones de completamiento, mantenimiento o reacondicionamiento de pozos, además de monitorear y mantener los componentes del equipo asociados al manejo de los fluidos de completamiento y workover, cumpliendo con los lineamientos establecidos por los responsables	Convencio nal	Por Obra y Labor	SI	SI			

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por <u>Braserv Petróleo</u>, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

seguridad.									
Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente.									
Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado).									
Nivel educativo: Primaria,									
deseable Bachiller.									
Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria.									
Cursos: Deseable certificado de	0	D Ol							
	nal		SI	SI					
Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado).		, 2300.							
	alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la	Seguridad. Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la	Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la	Seguridad. Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio	Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio	Seguridad. Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio	Seguridad. Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo. o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio	Seguridad. Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo de well control básico vigente. Experiencia laboral: Workover: Un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberias y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo o haber recibido entrenamiento como cuñero durante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la	seguridad. Cursos: Curso de trabajo en alturas avanzado, preferiblemente curso de well control básico vigente. Experiencia laborat: Workover: Un (1) año en el cargo, o haber recibido entrenamiento como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (* El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Descripción: Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberias y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas, de acuerdo con estándares de la industria. Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico. Experiencia laboral: Un (1) año en el cargo du rante cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (El entrenamiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por <u>Braserv Petróleo</u>, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

AYUDANTE DE REACONDICIO NAMIENTO	1	MONC	Nivel educativo: Bachiller Experiencia laboral: Sin Experiencia	Convencio nal	Fijo a 6 meses	NO	SI			
OBRERO DE PATIO	4	MONC	Nivel educativo: Deseable primaria, mínimo habilidad en lecto- escritura. Experiencia laboral: Sin Experiencia	Convencio nal	Fijo a 6 meses	NO	SI			
CAMARERA	1	MONC	Nivel educativo: Saber Leer y Escribir Experiencia laboral: Sin Experiencia	Convencio nal	Fijo a 6 meses	NO	SI			
SUPERVISOR HSEQ	1	MOC	Nivel educativo: Técnico, Tecnólogo o Profesional en Ingenierías o carreras afines SSTA. Experiencia: Experiencia mínima de tres (3) años en el cargo en equipos de perforación/ Workover del sector petrolero. Debe contar con Licencia de Salud Ocupacional.	Legai	Obra o labor	SI	SI			
SUPERVISOR MECANICO	1	MOC	Nivel educativo: Técnico, tecnólogo, ingeniero mecánico o carreras afines. Experiencia: Mínima de tres (3) años como mecánico de equipos de Workover.	Legal	Obra o labor	SI	SI			
SUPERVISOR ELECTRICISTA	1	MOC	Nivel educativo: Técnico electricista o ingeniero eléctrico, debe contar con matrícula profesional de técnico electricista (T1,T2,T3,T4,T5 y T6). Experiencia: Mínima de tres (3) años como electricista de equipos de Workover.	Legal	Obra o labor	SI	SI			

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por <u>Braserv Petróleo</u>, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

Aspectos administrativos								
Dotación	Los Elementos de protección personal serán suministrados por el contratista de acuerdo a la operación.							
Alimentación	Se tendrá en cuenta la guía de aspectos laborales de ECP.							
Transporte	Suministrado en los puntos de encuentro definidos por el contratista							
Horario de trabajo	Turno 14x7 (Supervisores – Jornada de las 06:00 – 18:00 y de las 18:00 – 06:00) Turno 21X7 (Maquinistas, encuelladores, cuñeros, obreros de patio de las 06:00-14:00; 14:00 – 22:00; 22:00 -06:00) Turno de Lunes a sábado, Descanso domingos y Festivos (Camarera, ayudante de reacondicionamiento de las 06:00 a las 14:00)							
Forma y fechas de pago	Depósito Bancario Quincenal y último día hábil de cada mes.							

Requisitos para la contratación

- Hoja de vida
- Certificado de estudios y laborales.
- Certificado de residencia vigente
- Certificado de cuenta bancaria
- Certificado de antecedentes judiciales.
- Cursos fomento (si lo tiene).
- Fotocopia libreta militar (opcional)
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
- Fotocopia de la cedula al 150%
- Certificado afiliación de pensión
- Certificado afiliación a EPS
- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Observaciones	
LOS CARGOS SE GESTIONARÁN TRANSVERSALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA, ACACÍAS Y GUAMAL	

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO	

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por <u>Braserv Petróleo</u>, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".